## Hyundai Blainville



Date:

620 Curé Labelle Blainville J7C 2H9

1-450-435-5000

## Marque / Modèle Hyundai Sonata Hybrid ... Odomètre indiqué / réel\* **Année** 2026 10 km **Transmission Traction** automatique traction avant Moteur Carburant hybride Numéro de série Numéro d'inventaire 26143



## **ÉQUIPEMENTS**

**PRIX DE VENTE** 

Régulateur de vitesse (intelligent), Air climatisé, Régulateur de vitesse, Miroirs chauffants, Miroirs électriques, Siège électrique conducteur, Servo-direction, Vitres électriques, Commandes au volant, Volant ajustable, Climatisation 2 zones, Freins ABS, Coussin gonflable pour le conducteur, Coussin gonflable pour le passager, Dégivreur arrière, Contrôle de stabilité, Antipatinage, Essuie-glaces intermittents, Aileron arrière, AM/FM stéréo, Radio satellite, Sièges baquets, Tachymètre, Essuie-glaces intermittents à vitesse variable, Serrures de sécurité pour enfant, Régulateur de température, Miroir vanité conducteur, Miroir vanité passager, Miroir vanité conducteur illuminé, Sièges arrières traversables, Toit panoramique, Coussin gonflable arrière pour la tête, Freins assistés, Entrée audio auxiliaire, Entrée sans clé, Démarrage sans clé, Ouverture du coffre à distance, Commandes audio au volant, Portes électriques

Taxes en sus.

## Propriétaire et utilisation antérieurs

Le commerce ou organisme public suivant a été propriétaire ou a loué à long terme cette automobile Cette automobile a été utilisée auparavant comme:

Le commerçant fournira sur demande le nom et le numéro de téléphone du dernier propriétaire.

Sous réserve de l'admissibilité au transfert et des conditions et exceptions énoncées  Selon les articles 159 et 160 de la protection du consommateur, (1978,c9) cette automobile fait p	
au contrat de garantie, cette automobile comporte une :  de la catégorie ci-dessous et comporte une garantie de bon fonctionnement pour le terme ou kilométrage ci-après indiqué, selon le premier terme atteint	artie le
A	
D Bon fonctionnement (sujet à 37, 38 L.P.C.)	
Réparations effectuées et certificat de vérification mécanique Commentaires	
rioparations encotaces et certinoat de vermoation mesarique	
Les réparations suivantes ont été effectuées sur cette automobile depuis que le commerçant l'a en sa possession.	
S'il y a lieu, le commerçant remettra un certificat de vérification mécanique en vertu du code de sécurité routière.	
Réparations facultatives	
Troparations racattatives	
Les défectuosités suivantes ont été notées sur cette automobile et pourront être effectuées au coût indiqué ci-après :	

Cette évaluation est valable jusqu'à la livraison de l'automobile. Je reconnais avoir reçu copie et l'étiquette.

Signature :



No. étiquette: 8681283